

## Tabela de Tolerâncias de Medidas para Perfis Calibrados, Polidos ou Retificados

TOLERÂNCIAS ISO	DIMENSÕES – Diâmetros ou entre faces em (mm)							
	1-3	3-6	6-10	10-18	18-30	30-50	50-80	80-120
<b>h 6</b>	-	-0,008	-0,009	-0,011	-0,013	-0,016	-0,019	-0,022
<b>h 7</b>	-0,01	-0,012	-0,015	-0,018	-0,021	-0,025	-0,03	-0,035
<b>h 8</b>	-0,014	-0,018	-0,022	-0,027	-0,033	-0,039	-0,046	-0,054
<b>h 9</b>	-0,025	-0,03	-0,036	-0,043	-0,052	-0,062	-0,074	-0,087
<b>h 10</b>	-0,04	-0,048	-0,058	-0,07	-0,084	-0,1	-0,12	-0,14
<b>h 11</b>	-0,06	-0,075	-0,09	-0,11	-0,13	-0,16	-0,19	-0,19
<b>h 12</b>	-0,09	-0,12	-0,15	-0,18	-0,21	-0,25	-0,3	-0,35